

deník 51

11.8.2021 - 6.9.2021

u

STAVEBNÍ DENÍK

Stavební deník

SAMOPROPIS
53 listů

Firma:

KLASA VTP s.r.o.
L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
IČ: 09824545, DIČ: CZ09824545

Stavební deník

Stavby: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KOTELNY V
KOSTELCI U HOLEŠOVA
REKONSTRUKCE VZT ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
V KOSTELCI U HOLEŠOVA

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list – adresář

pro objekt	ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTELEČ U HOLEŠOVA	kraj	ZLÍNSKÝ
část / úsek	KOTELNA, ŠKOLNÍ KUCHYNĚ	okres	ZLÍN
obec	KOSTELEČ U HOLEŠOVA	místo / adresa	ZE KOSTELEČ U HOLEŠOVA 191

Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)	OBEC KOSTELEČ U HOLEŠOVA č.p. 58 76843
Technický (stavební) dozor investora	DORRES s.v.o. ing. RADEKOVAN RERIKO
Stálý	
Průběžný	
Generální zhotovitel (dodavatel)	KLASA VTP s.v.o. L.VÝDUCHA 809 SLAVIČÍN
Zhotovitel stavební části	ROVINA s.v.o. ROVINA STAVEBNÍ a.s.
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	
Stavbyvedoucí	
Generální projektant	UPOSS, spol. v.v.o. 362 LUHAČOVICE
Odpovědný projektant	UPOSS, spol. v.v.o.
Autorský dozor	UPOSS, spol. s.v.o.

Změny a doplňky

--	--

Stručné informace

k vedení stavebního deníku (dále SD)

Při vyplňování SD je uživatel povinen řídit se platnými předpisy.

SD slouží k dennímu vedení záznamů o všech důležitých skutečnostech od odevzdání staveniště (pracoviště), zahájení až po ukončení dané stavby

SD je důležitým dokumentem mimo jiné i při šetření závažných pracovních úrazů, poruch, havárií technických zařízení, nehod

SD vede příslušný stavební mistr, stavbyvedoucí nebo pověřený vedoucí party dodavatele stavebních prací

do SD dále můžou provádět zápisy investor, stavební dozor, zodpovědný projektant, ostatní dodavatelé stavby, kontrolní orgány (státní, firemní)

Před zahájením povolené stavby musí být proveden písemný zápis o odevzdání pracoviště dodavateli stavebních prací, ve kterém musí být mimo jiné obsaženy vzájemné vztahy, povinnosti, závazky v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany (buď samostatný zápis, nebo zápis ve SD, nebo obsaženo v HS)

Do SD se denně zapisuje evidence pracovníků od nástupu do práce až po opuštění pracoviště, stav počasí, teplota ovzduší, popis, množství provedené práce, spotřeba materiálu, jméno, příjmení a podpis pracovníka, který provedl zápis

Do SD se dále zapisuje

- seznámení ostatních dodavatelů s požadavky bezpečnosti práce obsažených v projektu a dodavatelské dokumentaci stavby,
- seznámení určitých pracovníků provozovatele s riziky stavební činnosti (při stavebních pracích za provozu),
- seznámení pracovníků dodavatele stavebních prací s dodavatelskou dokumentací, technologickým, pracovním postupem (u velkých akcí), u stavebních prací malého rozsahu opatření odp. vedoucího k zajištění bezpečnosti práce a seznámení pracovníků před započatím jednotlivých prací,
- opatření, vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací,
- investorský, stavební, projektantský dozor,
- schválení víceprací, změn,
- odevzdání, převzetí vyznačených inženýrských sítí,
- seznámení pracovníků s technologickými postupy při práci ve výškách, na střeších, pracích bouracích, nad sebou, zemních, montážních, osazování dílců, přepravě strojů, pracích se živnicemi, při lepení podlahových krytin apod.,
- odevzdání, převzetí armatury, bednění, podpěrných konstrukcí, instalaci el. stavebních vrátků, lešení o výšce pracovní podlahy nad terénem, podlahou 1,5 m a výše, schválení nosné konstrukce kladek, místa zavěšení zvedáků, kladkostrojů, směrů potrubí od strojních omítaček, čerpadel,
- výsledky kontrol staveništních komunikací, dodržování technologických, pracovních postupů při pracích ve výškách, na střeších, bouracích, nad sebou, zemních, montážních, ukládání betonové směsi, přebírání a kontroly dílců,
- seznámení obsluh strojů s místními provozními podmínkami,
- výsledky průzkumu před zahájením bouracích prací a příkazy k zahájení bouracích prací, odbedňování,
- kontroly lešení (každých 14 dnů nebo 1x měsíčně dle druhu), kontroly el. staveb. vrátků (každých 14 dnů), kontroly po mimořádných povětrnostních podmínkách,
- seznámení pracovníků s návody výrobců OOPP v případě používání osob. zajištění ve výškách

SD musí být po celou dobu výstavby k dispozici na stavbě a určenou dobu se musí archivovat.

Na listech denních záznamů se zapisují denně údaje v tomto pořadí:

- Údaje o počasí, maximální a minimální denní teplotě.
- Údaje o stavu vody, jestliže je to pro práce důležité.
- Počet pracovníků podle jednotlivých kategorií – odchylky od plánovaného stavu zdůvodnit.
- Údaj o pracovní době s vyznačením přerušení práce – důvody tohoto přerušení.
- Počet odpracovaných hodin podle jednotlivých kategorií pracovníků.
- Spotřebovaný materiál.
- Údaje o postupu prováděných prací.

Dále se do deníku zaznamenávají téhož dne, kdy nastaly, zejména tyto důležité okolnosti:

- Převzetí staveniště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním.
- Jakost a únosnost základové půdy, těžní třídy zemin, výskyt spodní vody, její agresivnost apod.
- Údaje o výzvě k prověrce prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, a výsledky prověrky po jejím ukončení.
- Opožděné dodávky hmot a výrobků, jakož i veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění hospodářských smluv.
- Odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, dále pozastavení prováděných prací, hmot a výrobků, určených pro práce a důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci.
- Požadavky odběratele a jeho technického dozorce, zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko dodavatele.
- Revize dozorčích orgánů.
- Závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelními pohromami a dále úrazy, k nimž došlo při pracích (adresy svědků a údaje, zda tyto škody byly náhodné nebo někým zaviněné), a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Provedené zkoušky:

- Připravenost prací k montáži a připravenost montáže k navazujícím stavebním pracím, skončení prací a vyklizení staveniště.
- Odkazy na zvláštní protokoly, sepsané během provádění prací.
- Výpisky z deníku poddodavatelů, pokud mají význam pro rozsah smluvních stran.

Datum	Denní záznamy stavby
11.8.2021	Dvaštinyho dne bylo předáno zkušební na 25 Kostece a Moležova včetně střešní a k tomu souvisejících prací. Za provádění - RNDr. Pavla Pospíšilová stavební dělník RDI ing. Radek a Reuben Za zhotovitele - Molež Zbyšek - jednatel
12.8.2021	Dělo kotlí, ušlechťování, uložení ve střešních prostorech
16.8.2021	Práce kotlí, ušlechťování, zkušební materiálu do kotlí, ušlechťování podle požadavků, dělo pohyb přes UT. ovládání - Dělo dělo - 4.0 - 16.0 hod. - vypracování MP, ZP, řádek obrázku pro UT a TPP, kontrola obrázku řádku, řádek číslo přílohy pro obrázek UT a MP, dělo L 70/70/7 + přechod 8 mm, podprůměr dělo a celá přechodová - dělo a dělo
17.8.2021	Dvaštinyho dne byly zhotovovány práce přes UT, byla upravena celková konstrukce pro podprůměr šroty, práce přes šroty a upravení celkové konstrukce do UT a Rovně

Datum

Denní záznamy stavby

Holby potrubí pro plynovod a dT,
navazující průrub a koleč na potrubí,
vezení plynového křepu. Uzděním ob
potrubí DN 80, montáž zohledně pro
plynové potrubí, demontáž čistič
slabotického potrubí a práce zohledně.

okoly 3 -

přes. oba - 7^h - 16^h hod.

- vyřazení tuhí s NPA/PP/ vyřazení okrou od sítě stálé
tuhí, kreslení návrhů přes stropy
- osazení L 70/20/2 a plechu 128 mm s NP kbelů
stlačit lepení, podříznutí nadpraní panovník,
atčahání atčahání okrou o 23 cm, provádění
sady do podlahy s IPP s mřížkou (stabilita), demontáž
na okrou potrubí s NP do IPP

18.8.2021

z provedení montáž plynového
potrubí v zohledně, osazení koleč a
borovnice, montáž kotvených prvků,
převodů s čističem a demontáž stálé
potrubí a práce v. kbelů.

okoly 3 -

přes. oba - 7^h - 16^h hod.kbelů 4 - 9^h hod.

- vyřazení měřicí tuhí s NPA/PP
- nalození a vyřazení okrou sítě, křep,
na kbelů + okrou
- provádění práce L 70/20/2 s IPP s sítí se
30 m + mřížkou plech 128 mm; podříznutí nadpraní
panovník
- vyřazení dluhy s NP kbelů s mřížkou potrubí
do IPP
- vyřazení tuhí přes strop nad průhledy + dohled
sítě a cel. plech a plech dluhy
- provádění
- snímání této potrubí o 2 s NP kbelů
do IPP


← vyřazení tuhí

Datum	Denní záznamy stavby
20.8.2021	Přím: 17°C + 23°C
	Mraziv: ..
	Pracovní doba: 8 - 11 ³⁰ - 12 - 1 ³⁰
	Mechanizmy:
	Man postup:
	- kontrola stopků podle příslušné třídy v IPP
	- provedení výměny tuhých odpojitelů v IPP
	- snímání tuhých v IPP
	- měření průtoku v IPP v každém rohu
	- porovnání výsledků měření s IPP a IPP
	-
	Montáž ocelového potrubí DN 80 pro
	propojení UT mezi kotlem a rozdělovačem.
	Montáž uchyvacího potrubí u kotlového potrubí,
	převěření těsnosti montáže plynoměru
	potrubí
	celkem 3
	prac. doba: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ hod.
	23.8.2021 Montáž ocelového potrubí DN 80 pro pro-
	pojení UT a kotlem, ucelování ucelování,
	demontáž skříňového potrubí a izolace
	montáž uchyvacího potrubí, ucelování potrubí,
	kontrola skříňového potrubí funkčnosti,
	nefunkčnost p.
	celkem 5
	prac. doba: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ hod.

www.optys.cz

W

List č. 0997176

Datum	Denní záznamy stavby
25.8.2021	VZT
	KOORDINACE OTVORŮ PODLAHA KUCHYNĚ. 1.
	KOTIZE VZT POTRUBÍ - SVĚTLA JÍDELNA - DEKONTAKT-EL.
	HETHIEZ
25/8/2021	Práci v 8°C + 20°C
ST	Práci:
	Práci doba: 4 - 11:00 - 12 - 11:00
	Miklův: Množství materiál
	Práci pokyp:
	Zedník - poradení saporovaní stěn a míst
	vstupů a výstupů MKT PROFY
	- stěna st. kuchyně, kuchyně / jídelna
	- poradení saporovaní nehmotných prvků
	a kuchyně a jídelny
	- saporování SDK na jídelně kuchyně
	- oprava prostupu SDK
	- vypracování stěn
	Zaměst
	- sádru ocel. desky 1PP
	- natčení ocel. konstrukce
	-
25.8.2021	Zesílení kolem otvoru VZ2
	Vzhledem k oslabení ostění mezi dveřním otvorem a novým
	otvorem pro VZ2, kde zůstal pilířek o šířce 100 mm včetně omítky,
	je nutné provést zesílení zdiva a přenesení tíhy nového ocelového
	průvlaku do dvojice ocelových sloupků umístění ze dvou
	stran nového otvoru.
	

Datum	Denní záznamy stavby
25.8.2021	Svačování a montáž ocelové potrubí v kotelně. Možná expanze nádrže na DT 300k. Instalace silnic k exp. nádrži, sestrojení rozvedení a schůvek pro pojistné potrubí V4. demontáž potrubí ve vložce, navazování úvodů pro uzavírání, dále prokreslení práce pro V2T, ocel. konstrukce, stavbu podle požadavků. osohy 5- - - - - Prac. doba: 4-15⁰⁰ hod.
26.8.2021	Pracovní: Odst. - - - - - Pracovní: - - - - - V2T METNER 3 dílny Prac. doba: 7-11⁰⁰-12-18⁰⁰ Mulhousy: Ma - dleš náhod Prac. postup Lokalizace - vyložení lok. potrubí a IPP v místech patby sloupů, výtoky semtexy - provedení betonové patby + uzavření plochy 27A 27a pro sloup, odstranění betonové patby pod sloup Trnění SDK sloupů + opravy prasklin + uzavření otvorů v SDK + krepáž izolace - dokončení ocel. sloupů ve skladu + ošetřování s ochrannou paprskem - vyložení podlaží a IPP pod sloup pro V2T potrubí Upravení střešního okna na střešní se do střešní sítě nad hřebenem a prodloužení sítě na více místech. Ukrojení potrubí a IPP do IPP (střešní potrubí) v mrazáku.

Datum

Denní záznamy stavby

- nový povrch. potrubí se spodní strany
ukládáno kamennou vrstvou a šora sádkována
- nová oblata látek po chvění v půdě

VET + HETTER

- stlačením potrubí v půdě
- nová VET potrubí v kuchyni

Seřízení - napravení kypřičem po ní fleck
v půdě

26.8.21 Montáž potrubí do vodorovné
kolejnice pro potrubí vodorovně U1, U3,
seřazením s bořácem, demontáž stlačením
potrubí vodorovně, izolace, montáž bořáku
a uzavření potrubí, užití vodorovně
potrubí a izolace, sádkování celého potrubí.
Dále se provádí sádkování a bořáky
půdy u FKP, Půdní f. Ovinu, f. 12. u ochr.
půdy u FKP, půdní f. Ovinu, f. 12. u ochr.
půdy u FKP, půdní f. Ovinu, f. 12. u ochr.

Spolek 4 -

Přes 7 zářezů 12° - 19°

Křes. v. 20kg f. 16° u 12° PGB

27.8.21 MONTÁŽ PRÍVODNÍHO POTRUBÍ VET
V ČÁSTI KUCHYNĚ, OSAZENÍ VET VÝVODK.
VET HETTER - 4 PRACOVNÍČI

27/8/2021 Prům.: 12°C, 19°C

PA

Pracovní:

- 4 pracovní

Pracovní: 2 dělníci - vyřezání střeš.
f. 12° - 19°

Měření:

Pracovní:

Datum	Denní záznamy stavby
	Rekonstrukce komur okrouhlých a půdy do MP - Růžky Doplacení okrouhlých proti prázdnému okru 50x100 skloba 3x IPA; beton 10m x 10m - nájezd chráně 30 cm - IPA - beton - - -
	- Samotný - provázání osazování 2x U 80 x vřetel do klobce a L 100/100/10 pro systémem voličské chytá postupu r 1PP, beton chem. beton
	- Látka - Provázání klenby SSK r MP - Stavba st. klenby - Sazování postupu r 1PP po stahování světlého postupu, spodní strana antla horní strana beton
	Podívaný postup po stahování r 1PP 0203x04 - 2x - odhánění sáteklem r garon u stahování stahy - dílní - doprava sátek a půdy do 1PP - vypracování kotev
29.8.2021	Vložování kom. pūdnu a montáž koncovodu PPR 200. Sídli Romen, Boblovice tel: 605 213 801, IČ: 634 11 831
29.8.2021	Montáž vzt potrubí v části kuchyně - stupáčka + prostupu ra půdy a spřizemí do patra VZT Hetmet - 4 pracovníci

Datum	Denní záznamy stavby
30/8/2021 PO	Právní: 12°C + 19°C vnitřní ovzduš. Pracovní:
	Prac. doba: 2 - 11 ³⁰ - 12 - 11 ³⁰
	Prac. postup: - snížení střeš. MW do koutů - snížení střeš. MW do 1PP + vyvážení - odstranění trámů podkrovního kbelu - odstranění seřaditelných trámů podkrovního kbelu - odstranění trámů - úprava kabelů a potrubí - zapojování potrubí po VZT se opatrným stryč (s prací bednění) - práce terén
30.8.21	Montáž pohyblivého uzelu VZT sestávajícího z plyn. kotle, expanzních nádob, pojistovací ventilů, čerpadla, olej. sítě, které se provádějí dle schémata. Kotle se provádějí dle schémata. Pohyblivý uzel se provádí se zábradlím uhlíkem v uzavřené. Byl demontován bezpečnostní plynový ventil na zábradlí uhlíku a po. Což se do uhlíku, plynový uzel VZT je dle a z důvodu - provedení stavební práce po dobu dle VZT a Hledu.
	seby: 5-
	Prac. doba: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ h.d.
	Prac. - zatáčení, dle 12°C - 20°C

Datum

Denní záznamy stavby

30. p. 21

AFIS ID + Lookid to RA per

~~For the first time in the history of the world, the world has become a global village. The world is now a global village. The world is now a global village. The world is now a global village.~~

~~THE TROPICAL & SUBTROPICAL~~

कुछ है + तब ही से तब तक
"फोवो वर तब तक"

~~1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$ $\frac{1}{16} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{32}$ $\frac{1}{32} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{64}$ $\frac{1}{64} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{128}$ $\frac{1}{128} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{256}$ $\frac{1}{256} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{512}$ $\frac{1}{512} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{1024}$ $\frac{1}{1024} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2048}$ $\frac{1}{2048} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4096}$ $\frac{1}{4096} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8192}$ $\frac{1}{8192} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16384}$ $\frac{1}{16384} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{32768}$ $\frac{1}{32768} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{65536}$ $\frac{1}{65536} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{131072}$ $\frac{1}{131072} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{262144}$ $\frac{1}{262144} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{524288}$ $\frac{1}{524288} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{1048576}$ $\frac{1}{1048576} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2097152}$ $\frac{1}{2097152} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4194304}$ $\frac{1}{4194304} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8388608}$ $\frac{1}{8388608} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16777216}$ $\frac{1}{16777216} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{33554432}$ $\frac{1}{33554432} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{67108864}$ $\frac{1}{67108864} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{134217728}$ $\frac{1}{134217728} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{268435456}$ $\frac{1}{268435456} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{536870912}$ $\frac{1}{536870912} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{1073741824}$ $\frac{1}{1073741824} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2147483648}$ $\frac{1}{2147483648} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4294967296}$ $\frac{1}{4294967296} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8589934592}$ $\frac{1}{8589934592} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{17179869184}$ $\frac{1}{17179869184} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{34359738368}$ $\frac{1}{34359738368} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{68719476736}$ $\frac{1}{68719476736} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{137438953472}$ $\frac{1}{137438953472} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{274877906944}$ $\frac{1}{274877906944} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{549755813888}$ $\frac{1}{549755813888} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{1099511627776}$ $\frac{1}{1099511627776} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2199023255552}$ $\frac{1}{2199023255552} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4398046511104}$ $\frac{1}{4398046511104} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8796093022208}$ $\frac{1}{8796093022208} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{17592186044416}$ $\frac{1}{17592186044416} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{35184372088832}$ $\frac{1}{35184372088832} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{70368744177664}$ $\frac{1}{70368744177664} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{140737488355328}$ $\frac{1}{140737488355328} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{281474976710656}$ $\frac{1}{281474976710656} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{562949953421312}$ $\frac{1}{562949953421312} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{1125899906842624}$ $\frac{1}{1125899906842624} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2251799813685248}$ $\frac{1}{2251799813685248} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4503599627370496}$ $\frac{1}{4503599627370496} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{9007199254740992}$ $\frac{1}{9007199254740992} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{18014398509481984}$ $\frac{1}{18014398509481984} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{36028797018963968}$ $\frac{1}{36028797018963968} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{72057594037927936}$ $\frac{1}{72057594037927936} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{144115188075855872}$ $\frac{1}{144115188075855872} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{288230376151711744}$ $\frac{1}{288230376151711744} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{576460752303423488}$ $\frac{1}{576460752303423488} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{1152921504606846976}$ $\frac{1}{1152921504606846976} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2305843009213693952}$ $\frac{1}{2305843009213693952} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4611686018427387904}$ $\frac{1}{4611686018427387904} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{9223372036854775808}$ $\frac{1}{9223372036854775808} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{18446744073709551616}$ $\frac{1}{18446744073709551616} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{36893488147419103232}$ $\frac{1}{36893488147419103232} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{73786976294838206464}$ $\frac{1}{73786976294838206464} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{147573952589676412928}$ $\frac{1}{147573952589676412928} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{295147905179352825856}$ $\frac{1}{295147905179352825856} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{590295810358705651712}$ $\frac{1}{590295810358705651712} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{1180591620717411303424}$ $\frac{1}{1180591620717411303424} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2361183241434822606848}$ $\frac{1}{2361183241434822606848} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4722366482869645213696}$ $\frac{1}{4722366482869645213696} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{9444732965739290427392}$ $\frac{1}{9444732965739290427392} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{18889465931478580854784}$ $\frac{1}{18889465931478580854784} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{37778931862957161709568}$ $\frac{1}{37778931862957161709568} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{75557863725914323419136}$ $\frac{1}{75557863725914323419136} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{151115727451828646838272}$ $\frac{1}{151115727451828646838272} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{302231454903657293676544}$ $\frac{1}{302231454903657293676544} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{604462909807314587353088}$ $\frac{1}{604462909807314587353088} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{1208925819614629174706176}$ $\frac{1}{120892581961462917$~~

ΒΑΡΥΤΗΤΗ ΧΗΜΕΙΩΤΕΡΗ ΤΗ
 ΤΟΥ ΒΑΡΗΤΕΡΟΥ ΤΗ
 ΔΕΞΙΑΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΗΣ
 ΤΟΥ ΒΑΡΗΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΗΣ

~~pe' tōv'ibahi' tsehi' tse'~~
~~tat' tōv'ou'i' tōtaku' b'se~~
~~tal' i'tu' yad' tōtaku'o~~
~~to kutue' xoy' tsehi' tselo~~
~~zabrad!~~

Project will continue & A
extra \$100k will start by 1940
will cost less than \$100k
S 4/21/2006.

Datum

Denní záznamy stavby

31.8.2021 Krasa VTP - montáž odvětví a upevnění
potrubí pro VT montáž a odvětví podce,
na BOP v ply. Nově upevnění uvnitř, Rátové
zlozka na VT vč. UZ, propojení kotle,
čpovače a rozdělovače, upevnění uvnitř
a ovládacího uvnitř, upevnění uvnitř na VT
potrubí vč. UZ, UZ uvnitř, upevnění
Přesahat se uvnitř podce VTP - přelom,
kotelny, přelom se odvětví kotelny
po chodbě, uvnitř, ofukování uvnitř po
všechných směrech, uvnitř kotelny
Děle odvětví uvnitř kotelny

osob 4 -

Prac. delo 16^h uvnitř

Podce - náložno, delo 11^h - 13^h C

1.9.2021 Montáž VZT potrubí v části kuchyně - rozvod
odtahu kollektorů Fim
VZT Hotmer - 4 pracovníci.

31/8/2021 První: 4^h delo 13^h

VT

První: 1

Prac. delo: 1 - 11^h - 11^h

Mezky: Motel - část vateral
- odvětví odvětví

Prac. skup

Delo 11^h

- Montáž potrubí v kuchyni, proskup
s VTP do VTP

- upevnění potrubí s VTP na pítu, spolu část
kotelny, vateral, upevnění kotelny, kotelny část kotelny

- snahy vateral s pítu


- odvětví potrubí s VTP a vateral

- upevnění SOK kotelny, kotelny a upevnění SOK
kotelny

- kotelny kotelny

- upevnění kotelny kotelny kotelny
na kotelny kotelny kotelny kotelny

Datum	Denní záznamy stavby
2.9.2021	Montáž vzt potrubí v části kuchyně - odtak od digestoří VZT Hetmer - 4 pracovníci.
2.9.2021	Montáž a složení ocelového a nerezového potrubí pro větrání V4 V3, montáž ocelového potrubí a upevnění. Obraznice pro potrubí plynu, plynová potrubí. Správně vyloženo ocelu TČB s vlnitým kotvením a fixací v sádkové kádce. Fixace upevněny pomocí šroubů pro baf, kotle a cívky (silové) dle specifikace montáž VZT pro budovu p. Hlasec - Fibra. Kladba provedena dle požadavků práce v IHP kladby, opuka veškerá omítka. Podoba 4-16th klad. Teplota - podlahy 15-20th C Teplota vzduchu 4
2/9/2021	Prům: 11th C + 20th C Prům:
07	Prům: 11th C + 20th C Prům:
	Prům: 11th C + 20th C Prům:
	Prům: 11th C + 20th C Prům:

Datum	Denní záznamy stavby
3.9.2021 PA	Prům: 9°C-12°C Rančí
	Prům doba: 4-12-11-10
	Měření motor - dle odporu na stěně
	Průběh:
	- průběh tepel a spalování okolo
	- průběh; měření vlnění
	- měření proudu
	- měření tepel sítě a dle
	
	3.9.2021
	Měření odporu a měření útlumu v proudu a dle odporu stěny přehledu. Měření a dle odporu. Bylo provedeno měření 20-25 útlumu dle TUV. Provedeno měření přehledu a dle odporu v proudu a dle odporu v proudu.
	Prům. doba 12-16°C od. Prům. měření: 3x - Prům. 15-16°C
	6.9.2021
	Měření a průběh útlumu v proudu a dle odporu, měření dle odporu vlnění útlumu vlnění a dle odporu vlnění a dle odporu
	Prům. doba 12-16°C od. Prům. měření 3x - Prům. 14-15°C

STAVEBNÍ DENÍK č. 2

Stavební deník

SAMOPROPS
53 listů

Firma:

Stavební deník

Stavby: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KOTELNY V
KOSTELCI U MOLEŠŮVA
REKONSTRUKCE VĚT ŠKOLNÍ KUCHYNI
V KOSTELCI U MOLEŠŮVA

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list – adresář

pro objekt	KALÁŠNÍ ŠKOLA KOSTELEČ U HOLEŠOVA	kraj	ŽLÍNSKÝ
část / úsek	KOTELNA, ŠKOLNÍ LUCHYDIE	okres	ŽLÍD
obec	KOSTELEČ U HOLEŠOVA	místo / adresa	ŽK KOSTELEČ U HOLEŠOVA 191

Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)	OBEC KOSTELEČ U HOLEŠOVA č. 58 768 43
Technický (stavební) dozor investora	DOZRES s.r.o. Ing. RADOMÍR ZEREO
Stálý	
Průběžný	
Generální zhotovitel (dodavatel)	KLASA VTP s.r.o. L VÝDUMKA 209, SLAVIČÍN
Zhotovitel stavební části	ZOVKA s.r.o. ZOVKA STAVEBNÍ a.s.
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	
Stavbyvedoucí	
Generální projektant	UTOS, spol. s r.o. 962 LUHAČOVICE
Odpovědný projektant	UTOS, spol. s r.o.
Autorský dozor	UTOS, spol. s r.o.

Změny a doplňky

Datum	Denní záznamy stavby
7.9.2021	Montáž vzt potrubí - prostup na střechu + konec Montáž servo pokrovi - regulační klapky kolace vzt potrubí - půda VZT Heter - 4 pracovníci.
8.9.2021	Montáž, srovnání UT potrubí u kolečkové sestavy podlaží, větší na vodorovnosti a srovnání, odstranění demontáž potrubí a kolace. Dále se prováděly montáže ex. zařízení pro MGR firmu GPSS s.r.o. v podkrovní části se montovaly potrubí pro VZT J. Heteru. Pracovníci 4 - Pracovní - 15⁰⁰ - 22⁰⁰ v Prac. doba 7 - 16⁰⁰ hod.
9.9.2021	Montáž a srovnání UT potrubí u kolečkové sestavy cel potrubí, odstranění montážních a potrubních ušlechťovacích prostředků, větší na vodorovnosti a srovnání, odstranění demontáž kolace ve srovnání srovnání ušlechťovacích. Pracovníci 3 - Pracovní - 15⁰⁰ - 22⁰⁰ v Prac. doba 7 - 16⁰⁰ hod.
11.9.2021	- 4 hodiny - provedení rekonstrukce bytových a AT systémů na střešní kotelny (a vnitřní potrubí) - VZT Heter - provádění osazení potrubí a montáž podlaží a nad střešní - montáž sálavých - provedení sádkování bytových
8/11	Pracovníci 3 - Klempíř - provedení sádkování oplechování potrubí a AT plachty - ušlechťovací na střeše

Datum	Denní záznamy stavby
9/9/2021	Přehled: 11°C + 22°C
	Přehled:
	7-1130 / 12-1150
	Přehled: 2-1130, 12-1150
	Měření:
	Přehled:
	- sádkem ráhy na půdě vrtu fátie
	- přehled sádkem spolek, kolm slabě
	vrtu atyl
	- přehled sádkem vrtu dlaty
	- přehled sádkem vrtu stěn
	9.9.2021
	Měření č. 11 vrtu vrtu pro
	chopem pro vrtu VS, VB, VT, měření
	vrtu vrtu pro pohled, vrtu
	přehled vrtu vrtu vrtu,
	demonstace sádkem vrtu a měření
	vrtu vrtu.
	Měření:
	Přehled - 11 - 26°C
	Přehled: 1130 - 1600 hod.
	10.9.2021 7-1130-12-1150 - sádkem vrtu
	13.9.21
	Demonstace sádkem vrtu vrtu a
	chopem, vrtu vrtu vrtu a
	demonstace vrtu.
	Měření:
	Přehled - 11°C - 26°C
	Přehled: 1130 - 1600 hod.
	14.9.2021
	Demonstace sádkem vrtu vrtu a
	demonstace vrtu a měření vrtu.

Datum

Denní záznamy stavby

Douze materieller a komponentes pro
VST ja. Helmut

esohy 13

Feeder - 14th - 25th

Pracovní doba - 8th - 16th hod.

15.9.2014 ZPIS TDS + koordinátor post

koordinátor kontrola stavby
kontrola stavby se stává
kontrola v. koordinátor
koordinátor se stává
kontrola v. koordinátor se stává
kontrola v. koordinátor se stává

ti v. koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává

koordinátor post v. koordinátor
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává

koordinátor post v. koordinátor
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává

koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává
koordinátor se stává

Datum

Denní záznamy stavby

15.9.21 Bylo dokončeno vyvření, na palci
a do montáže skříně byly namontovány
pohyby a šroty. Pak se pokračuje
v montáži skříně na jednoválcový
vrták, provádí se montáž PPR pohybu
na doplnění soustavy pro UT
připojení se pro doplnění. Firma
včetně zpracování náčrtů, pro 4. etapou
UT byla shromážděna firma Kocina provedla
dokončení o. Hlavní práce na UT
a pokračuje firma Kocina provádí
včetně UT v příslušném stadiu.

Práce 15 - 25°C

Osoby 6

Práce do 16 - 16°C

16.9.21 Pokračuje montáž vrtáků UT pod
střechou, provádí se práce UT
pohyby a šroty. Pak se pro UT v příslušném
budově není součástí projezdu
dokončení bude to bude jako ucp.
Zadání pro výrobu nádob pohyby
včetně T1 do 10.10.21, pokračuje
dokončení vrtáků pohyby bylo
dokončeno do 10.10.21, v příslušném
na pohyby a šroty. Bylo
všechno odpovídající odpovídající T1
pro pohyby a šroty.

Práce 16 - 16°C

Osoby 6

Práce do 16 - 16°C

Datum	Denní záznamy stavby
17.9.21	Byla dokončena práce u střešní jednotlivých větví. Počet se odhaduje podle počtu, u kterých práce byl dokončen a podle skutečného materiálu - firma SPSS proložila všechny, kabelové pro MAR, připojení k výhledu na současnou. Byla dokončena práce u střešní pro BT.
	období 5
	Teplota: 15-23°C Préc. doba: 17 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ hod.
18.9.21	Přesvědčeno se ovedením přívodu ob střešní jednotky. Zde je vykládáno jednotlivým, přívodu jednotky. Přívodu materiálu, práce, práce odhadem skutečným, přesvědčeno se u všech BT u všechných, práce pro všechny jednotky MAR.
	období 3
	Teplota: 6-12°C Préc. doba: 17 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ hod.
19.9.21	Přesvědčeno se o montáži podle vzorového skladu, u kterých bylo u střešní, práce o kterých nepotřebujeme materiálů dokončení se u všech, práce. Přívodu KD odhadem materiálu skutečným. období 3 Teplota: 6-12°C Préc. doba: 17 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ hod.
22.9.21	Přesvědčeno se o montáži el. rozvaděčů pro přívod, MAR a servis hotel, firma Rovina přesvědčena zpráva, práce u kabelu u střešní. Přesvědčeno se zpráva.

Datum	Denní záznamy stavby
	upravení vody a automat. dopravy - 20 přítel vchodů superintendy dle se provedlo vzhledu k obědům Pracovní - 1 - 1200 Pracovní 6 - 1200 Prac. doba 17⁰⁰ - 16⁰⁰ hod. - 630 - 1500 - sedmí práce
23.9.21	Kontrola se vzhledem k obědům ještě vzhledem k vzhledu vody, provede přítel vchodů, doplnění vzhledu k chůze. firma UPSS provede vzhledu vzhledu k vzhledu pro 1200 a 1200 vzhledu k vzhledu. firma HETERO provede vzhledu k vzhledu k vzhledu k vzhledu Pracovní 7 - 1200 Pracovní 1 - 1200 Prac. doba 17⁰⁰ - 16⁰⁰ hod. Město Solnice - 1200 - 1500 sedmí práce
24.9.21	Provede se vzhledu k vzhledu k vzhledu chůze a vzhledu k vzhledu k vzhledu vzhledu, provede se vzhledu k vzhledu firma UPSS provede vzhledu k vzhledu vzhledu pro 1200 a 1200 Pracovní 2 - 1200 Pracovní 1 - 1200 Prac. doba: 17⁰⁰ - 16⁰⁰ hod. 11 - 15⁰⁰ - sedmí práce
27.9.21	Provede se vzhledu k vzhledu k vzhledu DVR (přítel) doplnění a vzhledu chůze se vzhledu k vzhledu k vzhledu se provede vzhledu k vzhledu k vzhledu vzhledu k vzhledu k vzhledu k vzhledu Pracovní 12 - 1200 Pracovní 10 - 1200 Prac. doba 17⁰⁰ - 16⁰⁰ hod.

Datum	Denní záznamy stavby
29.9.11	Pracovník se zúčastnil zprávy o vzhledu (Maz) p. dopravy zprávy zprávy vzhledu vzhledu a kolo v II. odbyl 2. pracovní 1. 11 - 12°C prac. doba 400 - 1000 hod.
29.9.11	- 1. dělník, 1. 12 hodiny - pracovník sáhnutím sádkou a kolo - Hledání zt. potrubí v sán. zápis - uvidím vše do práce
30/9/2011	900 hod. - 1200 - pracovník sáhnutím sádkou a kolo - 1. dělník, 1. 12 hodiny - pracovník sáhnutím sádkou a kolo
30.9.11	Pracovník se zúčastnil zprávy o vzhledu (Maz) p. dopravy zprávy zprávy vzhledu vzhledu a kolo v II. odbyl 2. pracovní 12 - 14°C prac. doba 400 - 1600 hod.
5.10.11	Pracovník se zúčastnil zprávy o vzhledu (Maz) p. dopravy zprávy zprávy vzhledu vzhledu a kolo v II. odbyl 2. pracovní 12 - 14°C prac. doba 400 - 1600 hod.
4.10.21.	Pracovník se zúčastnil zprávy o vzhledu (Maz) p. dopravy zprávy zprávy vzhledu vzhledu a kolo v II. odbyl 2. pracovní 12 - 14°C prac. doba 400 - 1600 hod.

Datum	Denní záznamy stavby
11.10.21	Montáž VZT prosklo, probíhá izolace VZT příprava elektroinstalace pro VZT, provedení firmy Hekner
12.10.21	Puklažba dodána VZT jednotky pro kuchyni, uložení u koleček. Dále probíhá kontrola firmy Hekner. Probíhá užití kabelů pro kabely u koleček.
18.10.21	Provedení se montáž VZT jednotky uvnitř elektroinstalace f. Hekner Probíhá dodání užití kabely u koleček.
19.10.21	Provedení se montáž VZT jednotky uvnitř elektroinstalace f. Hekner.
20.10.21	Byla dokončena montáž VZT jednotky, provedení se izolace VZT část. Provedení se dle garancie f. Hekner
21.10.21	Dokončeno se práce elektroinstalace pro VZT, byla dokončena izolace u VZT f. Hekner f. Kasa VZT provedení pro užití VZT se VZT
	osoby 2- prac. byla 2- 1000 práce: 6 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰
22.10.21	Byla dokončena práce prosklo pro VZT, byla připravena elektroinstalace provedení se užití kabely u koleček prosklo u koleček, probíhá Hekner

Datum

Denní záznamy stavby

27.10.21 ZPRÁVA O TĚŽEBNÍM PRŮBĚHU
DÍLA PRŮBĚHU CE SKOLNÍ
KOTVA * K SKOLNÍ KUCHY
ZP V KOTVĚ CI U HOLEBOVA

ZÁVĚRY:

Číslo: T:

Číslo: T:

1408 800

TDS P. 1000

Průběh těžby skoly

Průběh těžby skoly to stave
Průběh těžby skoly to stave
Číslo: 008 800 800 800
Číslo: 008 800 800 800