

DNEŠNÍ DĚNÍ BYLO OBJEDNATELEM 25.5.2021

PŘEDÁNO A ZHOTOVITELEM PŘEVZATO

STAVENIŠTĚ - V ČÁSTI KOTELNA -

VÍZ SAMOSTATNÝ PROTOKOL.

ZHOTOVITEL UPOZORŮJE OBJEDNATELE,

ŽE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

NEORČANUJE POŽÁDNÉ BEZPEČOSTNÍ

ŘEŠENÍ.

ZAPSAL: BATELA

ZHOTOVITEL UPOZORŮJE

1.6.2021

OBJEDNATELE NA POŠKOZENÍ

FASÁDY ZE STRANY GARÁŽ USTAV

A BAKPA ROH - PŘED

ZAHÁJENÍM PRACÍ.

ZHOTOVITEL DLEŽKEM ZAHAJUJE

PRÁCE: DETOULTAŽ STÁVAJÍCÍ

KOTELNY.

STAV PODRUŽ. STAV. ELHĚDU: 9615,4

ZAPSAL: BATELA

PŘÍJEZD NA STAVBU: 14 ³⁰	2.6.2021
POČET PRACOVNÍKŮ: 3 viz. dochůzka	
PROVEDENÁ PRÁCE: - DEMONTÁŽ STARÝCH KOTLŮ - LIKVIDACE - DEMONTÁŽ IZOLACE ROZVODŮ TUV	
ODJEZD ZE STAVBY: 17 ⁰⁰	
PŘÍJEZD NA STAVBU: 7 ³⁰	3.6.2021
POČET PRACOVNÍKŮ: 3 viz. příloha dochůzka	
PROVEDENÁ PRÁCE: - DEMONTÁŽ STARÝCH KOTLŮ - ZASLEPENÍ ROZVODŮ VODY - DEMONTÁŽ IZOLACE ROZVODŮ	
ODJEZD ZE STAVBY: 17 ⁰⁰	
PŘÍJEZD NA STAVBU: 7 ³⁰	4.6.2021
POČET PRACOVNÍKŮ: 4 viz. příloha dochůzka	
PROVEDENÁ PRÁCE: - BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZAKLADŮ STARÝCH KOTLŮ	
ODJEZD ZE STAVBY: 17 ⁰⁰	
POČET PRAC: 5 - viz. příloha DOCH.	5.6.2021
BOURÁNÍ BETON. ZAKLADŮ STARÝCH KOTLŮ	
POČET PRAC: 5 - viz. DOCH.	6.6.2021
BOURÁNÍ BETON. ZAKLADŮ STARÝCH KOTLŮ	
PŘÍJEZD NA STAVBU: 7 ³⁰	8.6.2021
POČET PRACOVNÍKŮ: 4	
PROVEDENÁ PRÁCE:	

~~ATIS IDS - koordinátora 9.6.21~~
~~post.~~

~~IDS OTEVŘE ÚROVEŇ CHODNÍK
 AŽ NĚKTERÉ JEHLIČKY CHODNÍK
 UVEDOU V TŘICETI DŮB
 TĚŽKÉ AŽ STŘEŠE.~~

~~SKLUS JE PŘEŠE AŽ STŘEŠE
 AŽ CHODNÍK PŮJDE SE (AŽ NĚKTERÉ)
 CHODNÍKEM. NĚKTERÉ TĚŽKÉ
 ČTYŘ STŘEŠE JEHLIČKY
 PŮJDE.~~

~~V UVEDENÉ KONTROLNÍ
 STAV. JEHLIČKY AŽ STŘEŠE VÍDIT
 AŽ PŘI CHODNÍKEM OD 21.7.21~~

~~21.7.21 9.6.21 PŮJDE
 IDS JE TĚŽKÉ KONTROLNÍ
 AŽ PŘI CHODNÍKEM C 21.7.21
 A 1.6.21 AŽ CHODNÍK VE TĚŽKÉ
 PŮJDE AŽ TO S. J. DŮ.~~

~~OTEVŘE ÚROVEŇ CHODNÍK
 (ÚROVEŇ NĚKTERÉ JEHLIČKY)
 AŽ SKLUS CHODNÍK JE AŽ STŘEŠE
 AŽ NĚKTERÉ JEHLIČKY PŮJDE
 TĚŽKÉ TĚŽKÉ PŮJDE KONTROLNÍ
 PŮJDE AŽ TĚŽKÉ AŽ
 AŽ DŮ C PŮJDE.~~

~~PŮJDE PŮJDE JE SKLUS AŽ STŘEŠE
 ČTYŘ TĚŽKÉ AŽ STŘEŠE.~~

~~AŽ STŘEŠE JE TĚŽKÉ ČTYŘ PŮJDE
 AŽ STŘEŠE.~~

~~PŮJDE AŽ TĚŽKÉ (AŽ NĚKTERÉ)
 AŽ STŘEŠE PŮJDE AŽ
 AŽ STŘEŠE TĚŽKÉ.~~

ZHOTOVITEL VPOŘÁDĚNÍ NA STAVBA

9.6.2021

VJÍŽDĚM VOZIDLA ZE 670 8412

DO STAVENIŠTĚ - DO GARÁŽE.

ZHOTOVITEL PO OBJEDLATELI ŽÁDÁ

DO 3 DŮ⁰ PŘEDAT OVLADACÍ OD

VRAZ GARÁŽE - Tedy OD VSTUPU

NA STAVENIŠTĚ.

ZHOTOVITEL PRAKTIČNĚ NA ŽÁDÁNÍ JAK

A KOORDINÁTORA:

- JE OBTIŽNĚ ČITELNÝ (JISTĚ PASÁŽE)

- LOGO NA VESTÁCH KUL. POVINNÉ

- ZHOTOVITEL PO VÝZVÁCH TEPDLE

DNE 8.6.2021 ODBĚL OD

OBJEDLATELE INFORMACI, KTEROU

OBJEDLATEL DĚL OD 2.3.2021,

ŽE NA TUTO STAVBU MĚLO

VIDĚLO ANI STAV. POLOHU, ANI

OHĚSĚNÍ (DĚ STAV. ÚŘADU)

- ZHOTOVITEL JAKO ZÁHĚSTAVATEL

VIDĚL POKYK / PĚKAZ K ROŠENÍ

✓
K LOSEM DEFLEX. VEST UNITE ✓

STAVBY

— ZHOTOVITEL ŽÁDÁ O AKTUALIZACI

PLÁNU BOŽP, NEBOť JAKO

RODKADOVÝ DOKLAD JE UVEDENO

STAV. POVOLENÍ, KTEDEĚ MĚLYLO

VIDĚNO, KDY TATO SKUTEČNOST

MA VÁZBU NA VEDEB

STAV. DENÍK - A JEHO

PŘEDAL VE 2 ORIGINÁLECH

ZHOTOVITELI

— ZA SOUČASNÉHO STAVU, KDY

SI DO STAVENÍSTE VÍŘDÍ

CIZÍ AUTO, BY MOHLY BÝT

DOKUMENTY NA STAVENÍSTI

ZCIZENY / ZTRACENY

— OD 10.5. 2021 ŽÁDÁ ZHOTOVITEL

A ŽÁDÁ I KTM STALOVSKO

✓
K PŘÍČCE V KOTELNĚ. ✓

HERITIM PROJEKTANT

PROSTŘEDNOSTÍ E-MAILU ✓

z 4.6.2021 [✓] ZAPOČAL ZPROHYBNŮVAT

MTLOST POŽÁRNÍCH KLAPEK,

KDY TOUTO TAKTIKOU JE

ZDEŠŮVÁLA DODAVATELSKÁ

PŘÍPRAVA BILA, KDI TOTO

MĚL BÝT PROJEKTANT V

PROJEKTU A. Tedy OBJEDNATEL

V BĚHCI PRŮKMU⁰ VYŘEŠENO

JIŽ DÁVNO.

ZHOTOVITEL ŽADÁ OBJEDNATELE

O SVOU MTLOST : LECHT OBJEDNATEL

[✓] PŘEDA JASNÉ PRŮKMY VE LECECH:

— PŘÍČKA V KOTELNĚ[✓]

— BETONÁŽ V KOTELNĚ[✓]

— POŽÁRNÍ KLAPKY VST[✓]

A TO FORMOU:

— AKTUALIZACE PROJEKTU

— VÝKAZU VÝHĚB VP/MP

A TO VŠE DO 3 DN⁰ DO

DATOVÉ SCHŮBKY ZHOTOVITELE.

ZAPSAL:

BÁTELA

POČET PRAC: 3

14.6.2021

LIKVIDACE SVTI

UKONČENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE

28.6.2021

ELEKTROMĚR ET 404 B2:

- POČ. STAV: 9615,1 kWh

- KOLEČKY: 9642,5 kWh

OD 29.6.2021 BUDE MĚŘENÍ SPOTŘEBY:

- EMOS P5801, SN: 400623

- POČ. STAV: 0,000 kWh

PŘÍJEZD NA STAVBU: 8⁰⁰

28.6.2021

POČET PRACOVNÍKŮ: 4 - viz. docházka

29.6.2021

PROVEDENÁ PRÁCE: Demontáž izolace - rozvody vod,

provedení prostupů v 1. PP - sondy

ODJEZD ZE STAVBY: 14⁰⁰PŘÍJEZD NA STAVBU: 7⁴⁵

30.6.2021

POČET PRACOVNÍKŮ: 4 - viz. docházka

PROVEDENÁ PRÁCE: ODSTAVENÍ KOTELNY,

ZASTAVENÍ HVP, VYPUSTENÍ TOPNEHO SYSTÉMU

! ZHOOTOVENÍ PROSTUPU V 1. PP - ZJIŠTĚNA KOLIZE

S ELEKTROINSTALACÍ, OSTATNÍ OTVORY V

MÍSTĚ KOLIZE POZASTAVENY DO KD - 1.7.21

ODJEZD ZE STAVBY: 17⁰⁰

POČET PRACOVNÍKŮ: 5 viz. docházka

1.7.2021

PŘÍJEZD NA STAVBU: 7⁴⁵

PROVEDENÁ PRÁCE: DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT V KOTELNĚ

ODJEZD ZE STAVBY: 17⁰⁰

POČET PRACOVNÍKŮ: 5 viz. docházka

2.7.2021

PŘÍJEZD NA STAVBU: 7⁴⁰

PROVEDENÁ PRÁCE: BOURÁNÍ BETONOVÉHO

ZÁKLADU STARÝCH KOTLŮ V KOTELNĚ, LIKVIDACE

SUTI, NÁVOZ STAVENÍHO MATERIÁLU, DEMONTÁŽ ROZVODŮ
ÚT V KOTELNĚODJEZD ZE STAVBY: 11⁰⁰~~STŘEŠNÍ PRÁCE A KOORDINACE~~

8.7.2021

~~PRÁCE~~~~PROVEDENÁ PRÁCE: KONTROLA STAVBY~~~~PROVEDENÁ PRÁCE: BOURÁNÍ PRŮSTŘEŠNÍ~~~~PRÁCE: BOURÁNÍ PRŮSTŘEŠNÍ~~~~VEŠKÁ KOTLA KOTLE NEJ~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~STABILITA PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~~~PRŮSTŘEŠNÍ PRÁCE: KONTROLA~~

